

तथ्यहरू र चित्रहरू



कुल
३,०३२

क्षतिको स्तर (१-२)
६७४

क्षतिको स्तर (३-५)
२,३५८

क्षति स्थिति - निजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार

प्रकार	पालिका	जिल्ला
ढुंगा र माटोको गारो	९१.५२%	५३.२१%
काठको संरचना	७.४५%	२५.८८%
बाँसको संरचना	०.८६%	३.७०%
ईट्टा र सिमेन्टको गारो	०.०७%	१०.५१%
अन्य	०.०९%	६.७०%

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, भुक्तमिय क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण, २०१५

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	२,७८०
अनुदान सम्झौता	२,७८०
पहिलो किस्ता	२,२११
दोश्रो किस्ता	१,५१८
तेश्रो किस्ता	१,३१०

घरहरू

निर्माणाधीन: -

निर्माण सम्पन्न: -

प्रबलीकरणको स्थिति

कुल योग्य घरधूरी	५३०
अनुदान सम्झौता	०
पहिलो किस्ता	११८
दोश्रो किस्ता	४१२

गुनासाहरू

दर्ता गरिएका: -

सम्बोधन गरिएका: -

मापदण्ड विपरितको मुद्दाहरू

दर्ता गरिएका: १६

सम्बोधन गरिएका: ४

तथ्यांक अध्यावधिक: ०१/०९/२०७६

साझेदार संस्थाको उपस्थिति

क्रियाशील: साझेदार संस्थाको अभिलेख नभएको

परियोजना सम्पन्न भएको: CW (DRM), CW (Education), CW (Livelihood), CW (Shelter), FCA (Education), HELVETAS (Shelter)

अन्य क्षेत्र



विद्यालयहरू

क्षतिग्रस्त: ३९
निर्माणाधीन: १७
निर्माण सम्पन्न: १७



स्वास्थ्य चौकी शिर्षक

क्षतिग्रस्त: -
निर्माणाधीन: -
निर्माण सम्पन्न: -

निर्माण सामग्रीको अवस्था

सामग्री	ईकाई	आवश्यक मात्रा	उपलब्ध	लागत (नेरू)
ढुंगा	मि ३	७,५८७	-	१,५००
गिट्टी	मि ३	५,७२४	-	१,५००
बालुवा	मि ३	७९३	-	२,५००
काठ	क्युबिक फिट	८५१	-	-
सिमेन्ट (पिपिसि)	बोरा	-	-	१,०५०
सिमेन्ट (ओपिसि)	बोरा	२०,७४५	-	१,१५०
छड	केजी	८७,२७५	-	८४
जस्ता	बण्डल	८५३	-	-
ईट्टा	थान	४,४७,२२६	-	-

कामदारको प्रकार

१ तालिमप्राप्त डकर्मि
२ श्रमिक

औसत दैनिक ज्याला (नेरू.) शिर्षक

-/-
-/-

प्रमुख सम्पर्कहरू

पालिका कार्यालय

जगत बहादुर भोलन
अध्यक्ष
९७४४०३५६९९

पालिका कार्यालय

संजिव शाह
सम्पर्क व्यक्ति
९८४९६६९४१७

पालिका कार्यालय

दुर्गा देबि सुनुवार
उपाध्यक्ष
९८४०५८३८६५

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार

सुर्य प्रकाश बिष्ट
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ-प्रमुख
९८४३२०८९०७

पालिका कार्यालय

सन्तोष नेपाली
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५४०४१८९२

डि.एल.पि.आइ.यु.भवन

प्रभाकर लाल कर्ण
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ-प्रमुख
९८५४०४१५४३

